

## Umweltinspektionsbericht

<b>Betreiber:</b> Rema Tip Top AG Gut Desdorf 2 50189 Elsdorf	<b>Betriebsstandort:</b> Siehe Betreiber
<b>Bezeichnung der Anlage:</b> Anlage zur Vulkanisation von Förderbändern und PU-Beschichtung von Walzen ; 10.7.2 & 5.11	
<b>Datum der Überwachung:</b> 17.08.2020 (angemeldete Regelüberwachung , 8:30 - 14:30)	<b>AZ:</b> 70-6/09/0004/20/Kla

### Umfang der Überwachung:

Medienübergreifende. Überwachung mit Schwerpunkt Immissionsschutz, Wasserwirtschaft und Abfall (BImSchG, BImSchV, KrWG, GewAbfV, WHG, AwSV)

### Grundlage der Überwachung:

- Überwachung nach §52 BImSchG

### Genehmigungen:

- 30.129/96/0511.2-Pß vom 19.01.1998 & 56.8851.10.7-16-143/02-OD vom 02.04.2004

### Ergebnis der Überwachung:

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Keine Mängel<br><input checked="" type="checkbox"/> Geringfügige Mängel<br><input checked="" type="checkbox"/> Erhebliche Mängel<br><input type="checkbox"/> Schwerwiegende Mängel |
|---|

**Veranlasste Maßnahmen:**

Maßnahmenplan mit abzuarbeitenden Punkten erstellt und übermittelt. Folgeinspektion geplant und durchgeführt am 09.12.2020.

**Mit Datum 22.11.2021 sind alle zu erledigenden Punkte aus der Umweltinspektion vom 17.08.2020 abgearbeitet.**