

UMWELTINSPEKTIONSBERICHT

Betreiber	Autoverwertung Bourmann
Standort	Ursulastr. 111, 50354 Hürth
Bezeichnung der Anlage	Anlage zur Annahme und Demontage von Altfahrzeugen
Zuständige Behörde	Rhein-Erft-Kreis
Datum der Überwachung	09.05.2017
Dauer der Überwachung	2 Stunden
Angemeldete Überwachung	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

**Umfang der Überwachung:**

- medienübergreifende Überwachung mit Schwerpunkt Abfall- und Wasserrecht
- Überprüfung der Anforderungen nach AltfahrzeugV
- Betriebsbegehung

**Grundlage der Überwachung:**

Genehmigungsbescheid vom 09.05.2001 Staatliches Umweltamt Köln, Aktenzeichen:  
21.6/Pß/G/30.035/00/0809.2

**Ergebnis der Überwachung:**

- Keine Mängel  
 Geringfügige Mängel  
 Erhebliche Mängel  
 Schwerwiegende Mängel

**Veranlasste Maßnahmen:**

Keine