

UMWELTINSPEKTIONSBERICHT

Betreiber	Autoverwertung Fiebelkorn
Standort	Peter-Henlein-Str. 10 – 12, 50389 Wesseling
Bezeichnung der Anlage	Anlage zur Lagerung und Behandlung von Autowracks
Zuständige Behörde	Rhein-Erft-Kreis
Datum der Überwachung	26.09.2017
Dauer der Überwachung	2 Stunden
Angemeldete Überwachung	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Umfang der Überwachung:

- medienübergreifende Überwachung mit Schwerpunkt Abfall- und Wasserrecht
- Überprüfung der Anforderungen nach AltfahrzeugV
- Betriebsbegehung

Grundlage der Überwachung:

Genehmigungsbescheid vom 29.03.1996 Staatliches Umweltamt Köln, Aktenzeichen:
30.119.00/95/0809.2-2406-Rz

Ergebnis der Überwachung:

- Keine Mängel
 Geringfügige Mängel
 Erhebliche Mängel
 Schwerwiegende Mängel

Veranlasste Maßnahmen:

Keine